精度測定検査表


Examination for precision list

メーカーブラザー年式2000管理番号P008220型式TC-S2A測定者金子アシスタント

振り回し(200ピッチ)

+ (-0.018) + (-0.004) + (0)

主軸振れ





直角度


【YZ】 測定値 (0.010)

【XZ】 測定値 (0.012)

【XY】測定值(0.002)







上面精度

